

# Instructions pour le montage, l'utilisation et l'entretien des

# MANOMETRES A TUBE MGS, **VERSIONS ATEX** 2G2-2D2-2D0-2D5-2D6-2M2-2N2-2N0 PER ZONE 1, 2, 21, 22

MI-MGS-2G2-2D2-2D0-2D5-2D6-2M2-2N2-2N0 FRA\_7 02/2021

# Sommaire

Sommane	
1. SÉCURITÉ	1
2. DIRECTIVES	
3. NORMES	1
4. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	1
5. MATÉRIAUX	1
6. FICHES DE CATALOGUE	1
7. FONCTIONNEMENT	1
8. LIMITES D'EMPLOI	1
9. UTILISATION NON CONFORME	1
10. TRANSPORT	2
11. STOCKAGE	2
12. INSTALLATION	2
13. ACCESSORIES	2
14. EMPLOI	2
15. MAUVAIS FONCTIONNEMENTS	2
16. ENTREITIEN	
17. MISE AU REBUT	

- La sécurité de l'instrument est garantie par un choix adéquat du model, par une procédure d'installation correcte de l'instrument dans le système et par le respect des procédures d'entretien établies par le constructeur. L'utilisateur est entièrement responsable de la procédure d'installation et de l'entretien de
- Ce manuel d'utilisation fait partie de la livraison. Il est recommandé de lire attentivement les instructions avant l'installation et l'utilisation de l'instrument et de le conserver dans un endroit protégé.
- Afin de choisir correctement les caractéristiques
- constructives et fonctionnelles des instruments, il est recommandé de consulter les fiches de catalogue dans leurs versions les plus récente disponibles dans le site www.nuovafima.com



- Un usage non conforme à celui prévu porte à la rupture de l'instrument et à d'éventuelles blessures au
- personnel et à des dommages aux installations Le personnel chargé du choix, de l'installation et de l'entretien de l'instrument doit être qualifiés et entraînés à suivre les procédures prévues par les règles techniques des implantations et à reconnaître les conditions qui peuvent affecter le fonctionnement de l'instrument et qui peuvent provoquer sa rupture

Les manomètres MGS sont conformes aux Réquisitions Essentielles de Santé et Sécurité prévues par la Directives Européenne 2014/34/UE concernant les appareils lu Groupe II, catégorie 2G ou 2GD, classe de température T6...T1

VERSION		MARQUAGE		
2G2 (gaz)	CE Ex	II 2G Ex h IIC T6T1 Gb $-20^{\circ}$ C $\leq$ Ta $\leq$ $60^{\circ}$ C		
2D2 (gaz et poudres)	CE Ex	II 2G Ex h IIC T6T1 Gb II 2D Ex h IIIC T85°CT450°C Db -20°C $\leq$ Ta $\leq$ 60°C		
2D0 (gaz et poudres)	CE Ex	II 2G Ex h IIC T6T1 Gb II 2D Ex h IIIC T85°CT450°C Db $0$ °C $\leq$ Ta $\leq$ $60$ °C		
2D5 (gaz et poudres)	CE Ex	II 2G Ex h IIC T6T1 Gb II 2D Ex h IIIC T85°CT450°C Db -53°C $\leq$ Ta $\leq$ 60°C		
2D6 (gaz et poudres)	CE Ex	II 2G Ex h IIC T6T1 Gb II 2D Ex h IIIC T85°CT450°C Db -60°C $\leq$ Ta $\leq$ 60°C		
2M2 (gaz)	CE Ex	II 2G Ex h IIB T6T1 Gb $-20^{\circ}$ C $\leq$ Ta $\leq$ $60^{\circ}$ C		
2N2 (gaz et poudres)	CE Ex	II 2G Ex h IIB T6T1 Gb II 2D Ex h IIIB T85°CT450°C Db -20°C $\leq$ Ta $\leq$ 60°C		
2N0 (gaz et poudres)	CE Ex	II 2G Ex h IIB T6T1 Gb II 2D Ex h IIIB T85°CT450°C Db $0$ °C $\leq$ Ta $\leq$ $60$ °C		
L'instrument n'est pas recommandé pour les zones 0 et				

Ce produit n'est pas concerné par les prescriptions de la directive EMC 2014/30/UE concernant la compatibilité électromagnétique

Selon la directive PED 2014/38/UE les manomètres NUOVA FIMA sont classés dans 2 catégories

- PS <=200 bar ces appareils doivent être développés et produits selon une "Correcte procédure de onstruction" (SEP-Sound Engineering Practice).
- PS >200 bar ces appareils doivent avoir les

réquisitions essentielles de sécurité prévues par la directive PED, ils sont classés dans la Catégorie I et certifiés selon le Formulaire A.

Les instruments NUOVA FIMA sont conçus et produits en conformité aux réquisitions de sécurité prévues par les normes internationales en vigueur dont certaines parties sont décrites dans ce manuel. Afin de procéder à une correcte installation et à une mise en service appropriée des instruments l'utilisateur doit connaître et re attentivement les normes suivantes : EN837-1, EN837-2, ASME B40.1, UNI CEI EN ISO 80079-36, UNI CEI EN ISO 80079-37, UNI EN 1127-1, UNI EN ISO 15156-3/MR0175. Tous les instruments sont calibrés selon des échantillons nationaux et/ou internationaux selon les règles dictées par le système de gestion pour la qualité UNI EN ISO 9001-2015

# 4. Principe de fonctionnement

L'élément sensible à tube se déplace de façon linéaire en fonction de la pression qu'il reçoit. Un tirant raccord le tube à un mouvement qui transforme le mouvement linéaire en un mouvement rotatif en le transmettant à un pignon. L'aiguille indicatrice, montée sur le pignon, indique la valeur de la pression à travers une échelle ée sur le cadran dont l'amplitude est de ≥ 270°

# 5. Matériaux

Les matériaux en contact avec le fluide de process sont les suivants : acier inox AISI 316L, INCONEL 625 ou Monel 400. Le boîtier est réalisé en acier inox AISI 304 ou en AISI 316 L. Les joints et les évents de sécurités et remplissage sont en EPDM, SILICONE ou en VITON. Le voyant est en verre o matériau plastique. Le cadran et l'aiguille en aluminium.

Mod. MGS	DN	Matériau du système de mesure du manomètre
18-19-20- 21-44	100-150	AISI316L
22	100-150	AISI316L/DUPLEX
14-24	100-150	INCONEL 625
36-40	100-150	MONEL 400

### 6. Fiches de catalogue

Toutes les spécifications techniques concernant les caractéristiques de construction et de fonctionnement ainsi que les desseins d'ensemble sont disponibles dans les fiches de catalogue concernant les manomètres anist que les desseins d'ensemble soint disponibles dia les fiches de catalogue concernant les manomètres modèle MGS version 2G2 et 2M2 pour Gaz, et 2D1, 2D0, 2D5, 2D6, 2N2 et 2N0 pour Gaz, et Poudres:

7. Fonctionnement
Ces instruments sont conçus pour donner une valeur relative de pression sur le site ou à distance à l'aide d'un capillaire. Ils ne sont pas soumis à aucun risque d'amorce ni pendant leur fonctionnement normal ni en cas de mauvais fonctionnement à condition qu'ils soient utilisés selon ses limites d'emploi et selon l'usage prévu

# 8. Limites d'emploi

8. Limites d'emploi Température à maxima superficielle. - Elle n'est pas produite par le fonctionnement de l'instrument mais uniquement par la température du fluide. La température résultant de la combinaison entre la température ambiante et celle du fluide de process doit être inférieure à celle de la classe de température ATEX, et ne doit affecter le bon fonctionnement de l'appareil. La température du fluide de process (Tp) doit rester entre les materies discusses de température du fluide de process (Tp) doit rester entre les materies de la chasse de température du fluide de process (Tp) doit rester entre les materies de la chasse de température du fluide de process (Tp) doit rester entre les materies de la chasse de la c valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus

	<i>Tp</i> (* <i>C</i> )				
Classe (Tmax)	Type de boîtier: à sec / non riemplissable	Type de boîtier: ventilé /rempli			
T6 (85°C)	70				
T5 (100°C)	85				
<b>T4</b> (135°C)	120	65			
T3 (200°C)		63			
T2 (300°C)	150				
T1 (450°C)					

Température ambiante - Cet instrument a été conçu pour être utilisé en sécurité avec une température

0°C...60°C (version 2D0 e 2N0)

-20°C...60°C (version 2G2, 2D2, 2M2 e 2N2) -53°C...60°C (version 2D5)

-60°C...60°C (version 2D6)

Modèle - Selon les prescriptions des normes EN 837-1 concernant les systèmes contenant des gaz comprimés, il est nécessaire de choisir un instrument avant un haut est necessaire de choisir un instrument ayant un haut niveau de sécurité. En cas de rupture imprévue de l'élément sensible le gaz comprimé doit avoir la possibilité de sortir du boîtier à travers le dispositif de sécurité en prévenant ainsi la fragmentation de l'instrument. Les appareils NUOVA FIMA type S1, sont

pourvus d'un évent de sécurité qui s'ouvre lorsque la pression à l'intérieur du boîtier est supérieure dépasse le niveau de sécurité prévu en le mettant en contact avec l'extérieur, tandis que les appareils du type S3 sont pourvus d'un fond arrière avec une séparation entre l'élément sensible et le voyant appelée front solide qui représente une ultérieure protection pour l'opérateur. Afin de choisir un appareil dont le niveau de sécurité est approprié à l'usage prévu, veuillez consulter le tableau suivant extrait du standard EN837-2 :

Fluide en pression : LIQUIDE								
Remplissage du boîtier	Aucun				Liqu	ide a	morti	sseur
DN	<100		<100 ≥100		<100		≥100	
Echelle (bar)	≤25 >25		≤25	>25	≤25	>25	≤25	>25
Sécurité	0	0	0	0	S1	S1	S1	S1

Fluide en pression : GAZ ou VAPEUR								
Remplissage du boîtier		Aucun			Liquide Amortisseur			ır
DN	<100		<100 ≥100		<100		≥100	
Echelle (bar)	≤25 >25		≤25	>25	≤25	>25	≤25	>25
Sécurité	0	S2	S1	S3	S1	S2	S1	S3

- =Manomètre sans dispositif de sécurité
- 1= Manomètre avec dispositif de sécurité S2= Manomètre avec dispositif de sécurité sans paroi
- de séparation
- S3= Manomètre avec dispositif de sécurité avec paroi

Pression de travail - L'appareil est conçu pour travailler Avanique de 100% (75 % pour le model MGS44) de la pleine échelle. Quand la pression est dynamique ou pulsante la pression de travail ne peut pas étre supérieure à 90% (66% pour le model MGS44) de la pleine échelle. Pour les échelles de <1 bar il faut éviter toute dépression accidentelle supérieure, en valeur absolue, à l'échelle de travail de l'instrument.

En cas de fluides gazeux on recommande de choisir une échelle nominale double par rapport à celle de

Compatibilité chimique - Vérifier le dégrée de compatibilité chimique entre le fluide de process et les parties en contact avec le fluide et entre l'atmosphère et les matériaux des parties exposées à l'extérieur. Choisir un degré de protection IP65/67 pour une meilleure protection. Cet instrument doit être utilisé avec des fluides de proces qui soient compatibles avec le matériau des parties en contact avec le fluide de proces. Dans tous les autres cas il est nécessaire de demander des manomètres assemblés avec des séparateurs de fluide dont les parties en contact avec le fluide soient d'un matériau approprié.

<u>Surpression</u> - Les valeurs maximales de surpression sont indiquées dans le tableau suivant selon le modèle.

Mod.	Suppression % (1)					
MGS	≤10 bar	≤1000 bar				
14-18- 20-24- 36-40	30	30	30			
19-21	400	300200	200			
44	25	25	15			

(1) Surpression possible indiquée en pourcentage de la valeur de la pleine échelle.

Pression ambiante - Cet appareil est conçu pour travailler avec des pressions atmosphériques comprises entre 0,8 et 1,1 bar.

Pression maximale admise - La pression maximale admise (PS) dans un assemblage est établie en fonction de celle admise pour chaque composant. Afin d'établir la PS d'un assemblage il faut considérer la valeur la plus basse parmi celles qui concernent chaque composa Pour travailler en toute sécurité la PS d'un assemblage ne doit jamais être dépassée.

Afin de connaître la pression maximale admise pour les produits à catalogue veuillez consulter les fiches concernées techniques u<u>ovafima.com</u>

En ce qui concerne les produits hors du catalogue NUOVA FIMA, veuillez considérer ce qui spécifié dans les contrats commerciaux.

<u>Dégrée de protection</u> - il est indiqué selon les prescriptions de la norme CEI EN 60529. Cela concerne la condition de lunette fermée hermétiquement, évents intacts et placés correctement. Les valeurs sont visibles dans le tableau suivant.

Version	Degré IP (Type de boîtier)
2G2-2M2	IP 55 (Sec) (Non remplissable PN≤6bar)
2D2-2N2	IP 65/67 (Rempli) (Non remplissable PN>6bar)
2D5	IP 65/67 (Ventilé)
2D0-2N0- 2D6	IP 65/67 (Rempli)

**<u>Boîtier rempli de liquide</u>** - Le liquide de remplissage est généralement utilisé pour amortir les vibrations des generalement utuse pour amortir les vibrations et/ou à des parties en mouvement dues à des vibrations et/ou à des vibrations pulsantes. Il est nécessaire de choisir le liquide amortisseur très soigneusement s'il s'agit d'utiliser des fluides oxydants comme l'oxygène, le chlore, l'acide nitrique ou le peroxyde d'hydrogène. En présence d'agents oxydants il existe un risque potentiel de réaction chimique, d'inflammation et d'explosion de l'appareil. Dans ce cas-là on recommande de choisir les modèles 20-21-40 et d'utiliser des fluides de remplissement à base de fluor ou chlore. Afin d'empêcher au liquide amortisseur de sortir du boîtier les appareils sont construits et envoyés en version scellée. En outre il faut choisir très attentivement le type de fluide de remplissage et sa limite d'utilisation en fonction de la température ambiante.

Liquides de remplissage	Température ambiante
Glycérine 98%	De 0°C à 60°C
Huile silicone	De -20°C à 60°C
Huile silicone pour basses températures	De -60°C à 60°C
Fluide fluoruré	De -20°C à 60°C de

<u>Application de températures</u> - Indépendamment du matériau de construction ou de la soudure du fruit (pivot, branchement au process, tube, terminale) on recommande d'utiliser un manomètre pour températures supérieures à 65°C. On recommande d'utiliser un siphon le manomètre doit travailler en présence de vapeur ou de liquides à hautes températures. Un siphon ou un autre dispositif similaire doit être toujours placé à proximité de l'instrument et rempli avec du fluide condensé avant que l'installation soit pressurisée pour éviter que le fluide chaud rejoigne l'instrument pendant la montée initiale en pression. Il est nécessaire d'empêcher que le liquide congèle ou cristallise à l'intérieur de l'élément sensible. Toutefois si l'instrument est utilisé pour mesurer des points à haute température on conseille l'emploi d'un tube dont le diamètre intérieur doit être de 6mm minimum pour que l'on puisse le raccorder à la prise de pression. Un tube d'à peu près 1,5-2 Mt. De longueur reconduit la température de travail effective à celle

Si la nature du fluide ne permet pas l'emploi d'un tube avec une section petite il est souvent nécessaire de placer un séparateur de fluide entre l'instrument et le fluide de process à condition que le fluide de transmission soit approprié à la température du fluide de process.

# 9. Utilisation non conforme

Les applications suivantes peuvent être potentiellement dangereuses et doivent être examinées attentivement :

- Systèmes avec des gaz comprimés (1) (7)
- Systèmes avec oxygène (2)
- Systèmes avec des fluides corrosif, liquides ou gazeux
- Systèmes avec des pressions dinariques et cycliques -
- Systèmes où des surpressions pourraient se produire accidentellement ou là où des instruments pour les basses pressions pourraient être installés sur des raccords pour hautes pressions – (1)
  Systèmes où l'interchangeabilité des instruments
- pourrait provoquer des contaminations dangereuses (2)

- (2) Systèmes qui travaillent avec des fluides toxiques ou radioactifs liquides ou gazeux (2) Systèmes qui engendrent des vibrations (5) Systèmes qui travaillent avec des fluides inflammables/combustibles (6)
- Systèmes avec de la vapeur sous pression (7)

Rupture par Surpression (1) - Elle est causée par une valeur de pression supérieure à la limite maximale déclarée pour l'élément sensible (cela peut arriver si un instrument pour de basses pressions est installé dans un système pour hautes pressions). Les effets provoqués par ce type de rupture qui, s'il s'agit de gaz comprimé, pourraient être plus sérieuses, sont imprévisibles s et pourraient provoquer une explosion et, par conséquent, la déflagration des débris dans toute direction. L'ouverture du dispositif de sécurité monté sur le boîtier



# Instructions pour le montage, l'utilisation et l'entretien des

# MANOMETRES A TUBE MGS, **VERSIONS ATEX** 2G2-2D2-2D0-2D5-2D6-2M2-2N2-2N0 PER ZONE 1, 2, 21, 22

MI-MGS-2G2-2D2-2D0-2D5-2D6-2M2-2N2-2N0 FRA\_7 02/2021

ne prévient pas toujours la déflagration des débris. Le voyant tout seul ne garantit pas une protection appropriée au contraire, dans ce cas, il représente l'élément le plus dangereux. Il est généralement accepté que l'utilisation d'un appareil à front solide avec fond éjectable peut réduire la possibilité que les fragments soient éjectés vers le front de l'instrument là où l'opérateur se trouve pour en effectuer la lecture. De brèves impulses de surpression (spikes) peuvent se produire dans les systèmes pneumatiques et hydrauliques surtout après l'ouverture ou la fermeture des vannes. L'amplitude de ces impulses est détectée par la pression de travail. La vitesse avec laquelle elles se produisent empêche la lecture de l'appareil en devenant ainsi invisibles l'opérateur. Elles peuvent causer une rupture définitive

Rupture par Explosion (2) - Cela se vérifie après la sortie violente d'énergie thermique causée par des réactions chimiques, par exemple la compression adiabatique de l'oxygène en présence de hydrocarbures ou d'huiles dont les effets ne peuvent pas être prévus. Même l'emploi d'un appareil pourvu de cloison de sécurité recommandée pour cette application ne garantit pas que des fragments ne se répandent du boîtier vers l'extérieur. Les instruments recommandés pour une utilisation en présence d'oxygène portent l'écriture "Oxigen - Use no Oïl" et/ou le symbole de la burette à huile barrée sur le cadran. Les appareils sont livrés proprement lavés et dégraissés à l'aide de produits spéciaux et emballés dans des sacs en polyéthylène. Il est recommandé que l'utilisateur garantisse ce même niveau de propreté du raccord et de l'élément sensible



Rupture par Corrosion (3) - Cela se vérifie quand le matériau de l'élément sensible est attaquée par les substances chimiques se trouvant dans le fluide à mesurer ou dans l'environnement autour du système en pression. ou dans l'envinoimentation du système en pression.

On assiste à une perte ponctuelle ou à une fêlure par fatigue causée par un affaiblissement du matériau.

L'élément sensible est généralement d'une épaisseur réduite, par conséquent il travaille dans des conditions de grand stress mécanique. Il est donc nécessaire de considérer la compatibilité chimique par rapport au fluide à mesure. Aucun parmi les matériaux communs est exempte d'une attaque chimique dont la gravité est influencée par de différents facteurs : la concentration, la température et le type de mélange entre plusieurs substances chimiques.

Rupture par Fatigue (4) - Elle est causée par le stress mécanique dû à la pression et se présente avec une petite fêlure de l'intérieur vers l'extérieur généralement tout au long de l'angle. Elles sont d'autant plus dangereuses si elles se produisent lorsque l'on travaille avec des gaz comprimés. Les fêlures par fatigue relâchent le fluide lentement. Par conséquent toute croissance de pression à l'intérieur du boîtier est relevée par l'ouverture de l'évent de sécurité. Dans le cas où on mesure de hautes pressions avec un point de travail proche à la valeur maximale admise, la rupture pourrait dégénérer en une explosion. admise, la rupture pourrait degenerer en une explosion.

Rupture par Vibrations (5) - Les vibrations causent
généralement une usure excessive des parties en
mouvement ce qui entraine une perte de la précision
d'indication ainsi que l'arrêt de l'aiguille indicatrice.

Rupture par Fatigue déterminée par de vibrations (5)
- Un autre effet des vibrations de grande amplitude peut être celui de causer des fêlures par fatigue sur la structure de l'élément sensible. Dans ce cas-là le fluide peut sortir lentement ainsi bien que rapidement jusqu'au point où

ne explosion pourrait même se produire.

Rupture par fissuration (6) - Si l'appareil n'est pas utilisé correctement l'élément sensible pourrait être endommagé. Si le fluide mesuré est combustible/inflammable et si l'activité de mesure est continuelle, il est possible qu'une atmosphère explosive se produise à l'intérieur et autour du boîtier. Dans ce cas-là un programme correct d'entretien est absolument

nécessaire. L'instrument endommagé doit être remplacé avant que des pertes se produisent.

Températures (7) - Les températures intérieures et superficielles de l'instrument peuvent augmenter considérablement après une compression rapide du gaz mesuré ou après que l'onde de choc du liquide mes s'est produite. La haute température intérieure produite par la compression adiabatique ou par l'onde de choc peut conduire à l'auto-inflammation des fluides mesurés ou à l'inflammation de l'atmosphère explosive en dehors du boîtier. La température superficielle ne peut pas dépasser la valeur admise par la classe de température dée pour l'installation.

### 10. Transport

Pendant le transport les instruments peuvent perdre leurs caractéristiques malgré l'emballage soit correct. Il est donc recommandé de les contrôler avant de les utiliser. Il est possible de vérifier le correct étalonnage en isolant l'instrument du process à travers un robinet d'isolement

et en vérifiant que la lunette retombe sur zéro après la procédure de purge de la branche (sauf que la température soit très différente de 20°C). Si l'aiguille ne retombe pas sur zéro il signifie que l'instrument a été sérieusement touché et qu'une intervention d'entretien est nécessaire.

appareils doivent rester dans leur emballag d'origine jusqu'à le montage et stockés dans un endroit loin de l'humidité. En cas d'emballages spéciaux (caisses en bois recouvertes en papier goudronné) il est toujours recommandé de les conserver à l'intérieur et de les protéger des agents atmosphériques ; les conditions des appareils emballés doivent être vérifiées tous les 3 ou 4 mois surtout si les caisses ont été touchées par des agents atmosphériques. La température de la zone de stockage doit être comprise entre -20 et 65 °C sauf si différemment ndiqué dans les feuilles de catalogue

Les manomètres MGS versions 2G2, 2D2, 2D0, 2D5, 2D6, 2M2, 2N2 et 2N0, doivent être installés selon les prescriptions des Normes européennes EN837-2, en évitant tout raccord mécanique l. Installer l'appareil dans une position où il ne soit

touché ni par l'induction magnétique ou électromagnétique, ni par des radiations ionisants ou solaires, ni par d'ultrasons qui pourraient augmenter la température superficielle de l'instrument.

Pour rendre plus facile le démontage de l'instrument, pour son entretien il faut monter un robinet d'isolement entre l'instrument et l'implantation. Tous les instruments doivent être installés de façon que le cadran soit en position verticale sauf autrement indiqué sur la plaquette. Une distance minimale de 20 mm. De tout objet doit être garantie afin de permettre le travail de l'évent de sécurité. Le raccord de pression doit être à tenue étanche. Si le filetage du raccord est cylindrique la tenue est produite par l'évent à lunette entre les deux parties planes de tenue. Si le filetage de tenue est conique la tenue est produite en vissant le raccord de 5 filets au moins et après avoir enveloppé le filet mâle avant l'accouplement. (Voir



Dans les deux cas il est nécessaire de procéder au tordage à l'aide de deux clés, l'une placée sur les parties planes du raccord au process de l'instrument et l'autre sur celles de la prise de pression. **Ne jamais utiliser le boîtier** comme moyen de serrage car cet opération pourrait endommager l'instrument. Au moment de la première mise en pression il faut vérifier que le raccord soit à tenue

<u>Effet des colonnes de liquide</u> - Au moment de l'installation si l'instrument doit supporter le poids d'une colonne de liquide il est nécessaire de procéder à l'étalonnage en cherchant de compenser cette influence. Cela se vérifie quand l'instrument est placé au-dessus ou au-dessous de la prise de pression à laquelle est raccordé. En présence de gaz ou de vapeur cela ne se vérifie pas. s ce cas on recommande de monter l'instrument audessus de la prise de pression.

Ventilation - Procéder à la ventilation du boîtier selon les instructions indiquées sur la plaquette adhésive qui

accompagne l'instrument.

Température - Si la température du liquide de process est supérieure à celle admise un siphon ou un dispositif similaire doit être toujours placé à proximité de l'instrument et rempli de fluide condensé avant que l'installation soit pressurisée de façon à éviter que le fluide chaud rejoigne l'instrument pendant la première montée en pression. A l'intérieur de l'élément sensible le fluide ne doit pas geler ou cristalliser. Toutefois si l'instrument est utilisé pour mesurer des points à haute température on recommande d'utiliser un petit tube d'un diamètre intérieur d'au moins 6mm et le raccorder à la prise de pression. Un tube d'à peu près 1,5-2mt de longueur reconduit la température de travail effective à ambiante. Si la nature du fluide ne permet pas d'utiliser un tube dont la section est limitée il est souvent nécessaire d'interposer un séparateur entre le fluide de process et l'instrument à condition que le fluide de transmission soit approprié au fluide de proces

Compression adiabatique - En ce qui concerne les fluides gazeux qui se compriment rapidement il faut baisser la vitesse de variation de la pression afin que la température maximale superficielle diminue à l'échelle admise. La pression du fluide gazeux doit augmenter le plus lentement possible : on doit installer des amortisseurs d'une dimension adéquate jusqu'à rejoindre des temps de montée de ≤ 1 sec. par dégrée de pression ≤ 80% de la pleine échelle. Si de grandes variations de pression sont prévues sur la ligne, avant d'installer le manomètre il est recommandé d'installer un limiteur de

Sollicitations mécaniques - Les instruments ne doivent pas en être soumis. Si les point d'installation sont sujets à des sollicitation mécaniques les instruments doivent être montés à distance et raccordés à travers des tubes flexibles. On doit choisir les instruments parmi ceux pourvus de système pour montage à paroi, à panneau ou

Vibrations - Quand le support de l'instrument est soumis substitutions on peut considérer de différentes solutions : a) emploi d'instruments remplis de liquide amortisseur et avec un raccord fileté ≥ 1/2"; b) instruments montés à distance raccordés par des tubes flexibles (pour des vibrations fortes et irrégulières). La présence de vibrations peut être détectée par des oscillations continuelles, souvent irrégulières, de la pointe de l'aiguille.

Pressions dynamiques et cycliques - Généralement elles se vérifient quand les instruments sont montés sur des pompes et/ou avec des fluides gazeux et provoquent une détérioration de l'élément sensible, du mouvement amplificateur du manomètre et des sur températures superficielles. Oncles remarques par des oscillations de grande amplitude de l'aiguille. Il est nécessaire de réduire ces pression pulsantes en interposant un amortisseur entre la source de la pression et l'instrument surtout si les fluides sont combustibles/inflammables. L'effet négatif des pressions pulsantes sur les parties en mouvement du manomètre peut être réduit en remplissant le boîtier d'un liquide visqueux. Si on prévoit de grandes variations de pression sur la ligne on recommande d'installer un limiteur de pression entre le robinet d'isolement et le

Surpression - La surpression sollicite l'élément sensible en en réduisant la durée et la précision. Il est donc préférable d'utiliser un instrument dont la pleine échelle est plus ample que la pression maximale de travail et qui par conséquent absorbe plus facilement des surpressions et des coups de pression. Ces derniers peuvent être traités et des conjus de pression. Les des mêmes puessions pulsantes. Une solution aux surimpressions de longue durée peut être celle de monter une vanne limitatrice calibrée sur l'échelle de l'instrument. Toutefois on recommande de tenir compte que même un seul de ces événements peut roduire une rupture par surpression

<u>Équipotente</u> - On doit rendre l'instrument équipotentiel par rapport à l'implantation où il est monté à travers le contact ohmique entre le raccord au process fileté et la prise de pression qui doit être en al et connectée à terre.

Séparateurs de fluide - Ils sont nécessaires pour transmettre la pression des fluides de process chauds et corrosifs, à viscosité élevée ou cristallisables. Limitateurs étalon nables de pression - Ils sont utiles

sur des implantations qui peuvent provoquer des surpressions élevées en isolant automatiquement le manomètre de la pression préétablie et en le remettant en fonction quand la pression de process est normalisée. Des vannes, des siphons et de la robinetterie aussi bien que de la tuyauterie de raccordement sont disponible.

# 14. Emploi

L'utilisateur doit être à connaissance des risques provoqués par les caractéristiques chimiques et physiques des gaz, des vapeurs et/ou des poudres présentes dans l'implantation et doit procéder à un contrôle très soigné avant la mise en service des

Mise en service - La mise en service doit être toujours effectuée avec beaucoup de soins afin d'éviter tout coup de pression ou toute variation de température soudaine. Les robinets d'isolement doivent donc être ouverts

Mesure intermittente - On recommande d'effectuer la mensuration en ouvrant lentement le robinet d'isolement et de le refermer après avoir terminé la lecture. Dans ces conditions le niveau de durée et de sécurité des instruments est très élevé.

L'utilisation d'instruments pour l'indication de valeurs proches au zéro n'est pas recommandée car dans cette zone la tolérance de la précision. Cela peut représenter une grande partie du pourcentage de la pression appliquée. C'est pour cette raison que les instruments ne doivent pas être utilisés pour indiquer la pression se trouvant dans des récipients de grand volume comme des réservoirs, des autoclaves ou similaires car une pression dangereuse pour les opérateurs peut rester à leur intérieur malgré l'instrument indique pression zéro. Il est conseillé de monter un dispositif de ventilation sur les réservoirs pour arriver à la valeur de zéro de pression avant d'enlever toute couverture. Il n'est pas recommandé d'installer les instruments sur

des systèmes ayant des fluides de travail différents afin d'éviter la naissance de réactions chimiques produisant des explosions.

<u>Events</u> - Les évents de sécurité ne doivent pas être

levés pendant le fonctionnement

# 15. Mauvais fonctionnements

Manque d'indication (aiguille à zéro) : Vanne de base

Indication fixe sur une valeur : Conduits de pression bouchés. Vanne de base fermée

Indication fixe en dehors de l'échelle graduée : Surpression, erreur de lecture temporaire ou

. Erreur d'indication supérieure à celle déclarée

pour l'instrument : Altération de l'étalonnage.

Oscillation rapide de l'aiguille - Pression pulsante du fluide de process mécaniques destructives. destructive.

Ejection de l'évent de sécurité : Température élevée. Lupture ou fêlure probable de l'élément sensible

# 16. Entretien

Il est nécessaire que des techniciens spécialisés suivent un programme d'entretien précis afin que l'instrument garde les mêmes caractéristiques mécaniques par rapport à l'origine. Les constructions mécaniques doivent être entretenues de façon que l'on puisse prévenir tout danger provoqué par les hautes températures et les risques d'explosion et d'incendie qui pourraient être provoqués

par des anomalies pendant le fonctionnement.

Contrôle rapproché

Les évents de sécurité et de remplissage doivent être positionnés correctement. L'aiguille doit se trouver sur

Contrôle Périodique – En ce qui concerne les instruments utilisés sur des implantations travaillant dans des conditions défavorables (pressions pulsantes, fluides corrosifs, combustibles ou inflammables) il est nécessaire de remplacer le voyant selon le programme d'entretien prévu. Dans le cas contraire il est recommandé de contrôler les conditions de l'élément sensible, la précision, le niveau de corrosion de l'élément sensible (pour les séparateurs de fluide), le niveau de tenue des évents de sécurité, la présence de condensation dans le boîtier tous les 3/6 mois. Si l'instrument ne travaille pas correctement il faut procéder à une vérification supplémentaire.

Les dépôts de poudre sur l'instrument ne doivent pas être plus de 5mm d'épaisseur. Au cas contraire, le nettoyage se rend nécessaire. Il est recommandé d'utiliser un drap baigné d'une solution d'eau et de

<u>Démontage</u> - Les instruments doivent être isolés de l'implantation en fermant la vanne de base et la pression à l'intérieur de l'instrument doit être portée à zéro à travers les dispositifs d'épurge de l'implantation. Les restes de fluide se trouvant dans le manomètre ne doivent pas être répandus dans l'environnement pour ne pas causer de pollution et pour ne pas causer de danger aux opérateurs. Il est recommandé de prendre de mesure de

Contrôle détaillé – Le fluide d'essai doit être compatible avec le fluide à mesurer. Les fluides contenants des hydrocarbures ne doivent pas être utilisés en présence d'oxygène ou d'autres agents oxydants. Pour vérifier les conditions de l'élément sensible il faut installer l'instrument sur un générateur de pression en interposant un robinet d'isolement entre les deux. Soumettre l'instrument à la valeur maximale de pression admise et l'isoler de la source de pression à travers la vanne. Si l'élément sensible présent des pertes on s'en apercevra à cause du retour très lent de l'aiguille sur le zéro. Afin de vérifier la précision d'indication on produit une valeur stable en laboratoire et on l'applique à un instrument de contrôle et à un étalon/primaire de pression. Ce dernier doit être 4 fois plus précis que l'instrument testé. La comparaison entre les valeurs indiquées par les deux instruments pendant la montée et la descente permet d'évaluer la non-linéarité, l'hystérésis et la répétabilité de 'instrument soumis à vérification.

Vérifier l'intégrité des joints et du dégrée de protection IP conséquent

Réétalonnage - Au cas où les résultats de la vérification de l'étalonnage montreraient des valeurs différentes de celles nominales décrites dans le catalogue l'instrument devra être réétalonné. Pour cette procédure on recommande de renvoyer l'instrument à NUOVA FIMA selon les Modalités de retours



Nuova Fima n'est pas responsable pour toute intervention non autorisée sur l'instrument. Par conséquent la Déclaration CE de Conformité et la garantie contractuelle concernant l'instrument seraient

## 17. Mise au rebut

La mise au rebut doit se faire comme aluminium et acie inox après avoir enlevé le voyant. Le fluide qui reste à l'intérieur de l'instrument peut être dangereux ou



Industrial Instrumentation for Pressure and Temperature Via C.Battisti 59 – P.O. BOX 58 - 28045 INVORIO (NO) -Italy Tel. +39 0322 253200 - Fax +39 0322 253232 www.nuovafima.com – info@nuovafima.com

# DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ EU DECLARATION OF CONFORMITY

Direttiva 2014/34/UE - *Directive 2014/34/EU* 

Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres.

NUOVA FIMA s.r.l. dichiara sotto la propria responsabilità che i manometri a molla tubolare in esecuzione 2G2, 2D0, 2D2, 2D5, 2D6, 2M2, 2N2 e 2N0 di seguito elencati sono in accordo con la direttiva

NUOVA FIMA s.r.l. declares on its sole responsibility that the following bourdon tube pressure gauges, 2G2, 2D0, 2D2, 2D5, 2D6, 2M2, 2N2 and 2N0 version comply with the above-mentioned directive

Modello Model	DN DS	Campo Range	Tipo custodia Case type	Versione Version	Marcatura Marking
MGS14 MGS18		Tutti <i>All</i> ≤ 6 bar	Secco <i>Dry</i> Non riempibile <i>Not fillable</i>	2G2	[
MGS19 MGS36	100	> 6 bar	Non riempibile Not filiable	2D2	(Ex) II 2G Ex h IIC T6T1 Gb II 2D Ex h IIIC T85°CT450°C Db
MGS20	100 150	Tutti <i>All</i>	Riempita <i>Filled</i>		-20°C ≤ Ta ≤ 60°C
MGS21 MGS22 MGS24		Tutti <i>All</i>	Riempi <mark>ta</mark> <i>Filled</i>	2D0	[
MGS40		Tutti <i>All</i>	Ventilata Vented	2D5	II 2G Ex h IIC T6T1 Gb II 2D Ex h IIIC T85°CT450°C Db -53°C ≤ Ta ≤ 60°C
MGS20 MGS21 MGS22 MGS24 MGS40	100 150	Tutti <i>All</i>	Riempita <i>Filled</i>	2D6	II 2G Ex h IIC T6T1 Gb II 2D Ex h IIIC T85°CT450°C Db -60°C ≤ Ta ≤ 60°C
MGS18	100	Tutti <i>All</i>	Secco Dry	2M2	( ( (Ex) 11 2G Ex h 11B T6T1 Gb
MGS44	100	≤ 6 bar	Non riempibile Not fillable		-20°C ≤ Ta ≤ 60°C
	,	> 6 bar Tuttl All	Non riempibile Not fillable Riempita Filled	2N2	[ (Exx   II 2G Ex h IIB T6T1 Gb II 2D Ex h IIIB T85°CT450°C Db -20°C ≤ Ta ≤ 60°C
MGS 44	100	Tutti All	Riempita Filled	2N0	( € ⟨Ex⟩ II 2G Ex h IIB T6T1 Gb II 2D Ex h IIIB T85°CT450°C Db 0°C ≤ Ta ≤ 60°C

Norme di riferimento - Reference standards

UNI EN 1127-1:2019

UNI CEI EN ISO 80079-36:2016

UNI CEI EN ISO 80079-37:2016

Il fascicolo tecnico è depositato presso l'Organismo Notificato:

The technical file is recorded at the following Notified Body:

Il fascicolo tecnico è denominato:

The technical file is named: La revisione e la data di revisione sono:

The revision number and the revision date are:

ICIM - 0425

**TF1** (2004 ATEX 657)

Rev.3 - 11/01/2021

Il controllo della fabbricazione interna degli strumenti è assicurato dal Sistema Qualità secondo ISO 9001:2015 operante in azienda e certificato da ICIM SpA.

The internal manufacturing process of the instruments is controlled and guaranteed by the current company Quality System according to ISO 9001:2015 and certified by ICIM SpA.

Invorio, 29/01/2021

Data di

Responsable ATEX-ATEX Responsible F.Zaveri

Il presente documento non può essere riprodotto senza autorizzazione di NUOVA FIMA s.r.i.					
This document cannot be reproduced without NUOVA FIMA authorization.					
emissione 29/01/2021	Edizione 10	Rilasciato da resp. ATEX F. Zaveri			